

**Processo Nº 5602 / 2016 - [Arquivado]**

Código Verificador: 978W

**Requerente:** Webgenium System Ltda - ME**Detalhes:** CIDADÃO SOLICITA:

SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM VIA PÚBLICA, NO ENDEREÇO INDICADO.

AGUARDA PROVIDÊNCIAS.

ENDEREÇO DA SITUAÇÃO: Rua Amazonas nº 1343 , Country

"Já registrei que esses buracos na minha rua estão crescendo. Encerraram a ocorrência dizendo que o problema estava resolvido mas nada foi feito. Toda a extensão da rua está esfarelado e pequenos buracos estão surgindo. Cada dia fica pior."

VEJA MAIS EM: <http://radarcidadao.com.br/cascavel/PR/detalhes/1141>**Assunto:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS**Subassunto:** REPARO NO ASFALTO/ TAPA BURACO/ RECAPEAMENTO**Previsão:** 26/08/2016**Histórico****Setor:** Secretaria Mun Serviços e Obras Publicas**Abertura:** 24/08/2016 10:54**Entrada:** 24/08/2016 11:31:26**Usuário:****Recebido por:** VALDIR ALBERTO DOS ANJOS

**Observação:** CIDADÃO SOLICITA: SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM VIA PÚBLICA, NO ENDEREÇO INDICADO. AGUARDA PROVIDÊNCIAS. ENDEREÇO DA SITUAÇÃO: Rua Amazonas nº 1343 , Country "Já registrei que esses buracos na minha rua estão crescendo. Encerraram a ocorrência dizendo que o problema estava resolvido mas nada foi feito. Toda a extensão da rua está esfarelado e pequenos buracos estão surgindo. Cada dia fica pior." VEJA MAIS EM: <http://radarcidadao.com.br/cascavel/PR/detalhes/1141>

**Setor:** Secretaria Mun Serviços e Obras Publicas**Setor Origem:** Secretaria Mun Serviços e Obras Publicas**Setor Destino:** Secretaria Mun Serviços e Obras Publicas**Saída:** 24/08/2016 11:31**Entrada:** 26/08/2016 09:19**Movimentado por:** VALDIR ALBERTO DOS ANJOS**Recebido por:** MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA**Observação:** ENCAMINHAMENTO REALIZADO VIA TELEFONE 156.**Setor:** Ouvidoria**Setor Origem:** Secretaria Mun Serviços e Obras Publicas**Setor Destino:** Ouvidoria**Saída:** 26/08/2016 09:52**Entrada:** 26/08/2016 13:55**Movimentado por:** MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA**Recebido por:** VALDIR ALBERTO DOS ANJOS

**Observação:** Este tipo de situação ocorre devido a idade do pavimento estar vencido e a capa asfáltica começa a se deteriorar. A solução definitiva é o recape, porém não temos previsão para tal serviço, apenas a manutenção do tapa buraco.

**Setor:****Encerramento:** 26/08/2016 17:26**Parecer:** Encerrado**Observação:** RESPONDIDO VIA EMAIL 26/08/16 JORGE KOVALESKI**Setor:****Arquivamento** 26/08/2016 17:27**Observação:** Sem Observação