

**Processo Nº 2270 / 2016 - [Arquivado]**

Código Verificador: 881Q

Requerente: Requerente Anônimo**Detalhes:** SITUAÇÃO: Na associação dos advogados aqui no bairro Pioneiros (quarteirão 48) a construção é nova mas a calha foi feita de maneira que fica acumulada água por vários e vários dias. Quem mora no prédio em frente consegue ver de cima, como na foto.**ENDEREÇO DA SITUAÇÃO:** Rua Orlando Vasconcelos nº 452 , Pioneiros Catarinenses**COMPLEMENTO:** <http://radarcidadao.com.br/cascavel/pr/detalhes/378>**Assunto:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Subassunto:** SAÚDE PÚBLICA**Previsão:** 19/04/2016**Anexos**

Descrição	Usuário	Data
Ocorrência Nº378.pdf		30/03/2016

Histórico**Setor:** Ouvidoria**Abertura:** 30/03/2016 10:49**Entrada:** 30/03/2016 14:03:40**Usuário:****Recebido por:** VALDIR ALBERTO DOS ANJOS**Observação:** SITUAÇÃO: Na associação dos advogados aqui no bairro Pioneiros (quarteirão 48) a construção é nova mas a calha foi feita de maneira que fica acumulada água por vários e vários dias. Quem mora no prédio em frente consegue ver de cima, como na foto. **ENDEREÇO DA SITUAÇÃO:** Rua Orlando Vasconcelos nº 452 , Pioneiros Catarinenses **COMPLEMENTO:** <http://radarcidadao.com.br/cascavel/pr/detalhes/378>**Setor:** DVLIC - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**Setor Origem:** Ouvidoria**Setor Destino:** DVLIC - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**Saída:** 30/03/2016 14:03**Entrada:** 08/04/2016 11:22**Movimentado por:** VALDIR ALBERTO DOS ANJOS**Recebido por:** LUCAS DUARTE DE MATOS**Observação:** SEGUE ENCAMINHAMENTO REALIZADO VIA WEB.**Setor:** Ouvidoria**Setor Origem:** DVLIC - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**Setor Destino:** Ouvidoria**Saída:** 13/04/2016 10:16**Entrada:** 13/04/2016 13:01**Movimentado por:** LUCAS DUARTE DE MATOS**Recebido por:** VALDIR ALBERTO DOS ANJOS**Observação:** Estive no local e conversei com a pessoa responsável que faz a limpeza e manutenção da associação dos advogados, o mesmo comentou que é efetuado a limpeza da calha frequentemente em razão das folhas das arvores que estão nas proximidades da construção. encaminhar para a secretaria da saúde, setor responsável, para que seja verificado a verdadeira situação de agua parada, evitando os problemas informados.**Setor:** Secretaria Muni de Saude**Setor Origem:** Ouvidoria**Setor Destino:** Secretaria Muni de Saude**Saída:** 13/04/2016 13:03**Entrada:** 13/04/2016 14:25**Movimentado por:** VALDIR ALBERTO DOS ANJOS**Recebido por:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL**Observação:** SEGUINDO ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA SEPLAN, ENCAMINHAMOS À SESAU PARA AVERIGUAÇÃO.**Parecer****Data:** 13/04/2016 14:26**Usuario:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL**Complemento:** DEMANDA ENCAMINHADA AO SETOR CONTROLE DE ENDEMIAS, SOB O Nº DE PROTOCOLO NO SISTEMA OUIDORSUS: 1768572.



Histórico

Setor: Ouvidoria

Setor Origem: Secretaria Muni de Saude

Setor Destino: Ouvidoria

Saída: 18/05/2016 08:43

Entrada: 18/05/2016 10:43

Movimentado por: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL

Recebido por: VALDIR ALBERTO DOS ANJOS

Observação: O SETOR CONTROLE DE ENDEMIAS NOS RESPONDE NA ÍNTEGRA QUE "DIA 11/05/16 FEITO A VISTORIA POREM TEM UM CASEIRO QUE E RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DA ASSOCIAÇÃO E DAS CALHAS TAMBÉM MANTEM SEMPRE LIMPA POIS E RESPONSABILIDADE DELE."

Setor:

Encerramento: 18/05/2016 10:57

Parecer: Encerrado

Observação: CONTATO INEXISTENTE 18/05/2016 - 10:56H LUÍS GABRIEL

Setor:

Arquivamento 18/05/2016 10:57

Observação: Sem Observação